

Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

-Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности-

Број: **404-272/19-015-3**

25.03.2019. године

П о ж а р е в а ц

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН МВ 15/2019**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку **ЈН МВ 15/2019**, Услуге: **Одржавање семафора**, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 20.03.2019. године у 13,03 часова којим тражи одговор на следеће питање:

ПИТАЊЕ:

1. Наручилац је у Obrascu структуре цене у позицијама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 навео набавку, испоруку и монтажу комплетних lanterni или њихових delova navodeћи tipove FUTURIT и ELCOM. Ovim је naručilac pogrešno definisao sve ove pozicije jer lanternа ELCOM i rezervni delovi za istu ne postoje. Postoje isključivo LED moduli proizvodnje ELCOM a proizvođač Elcom svoje LED module ugrađuje u kućišta proizvođača ZIR. Shodno tome naručilac mora da izbriše odnosno da promeni tip odnosno proizvođača opreme na „ZIR" jer Elcom ne postoji u oblasti proizvodnje kućišta i rezervnih delova.

ОДГОВОР:

Proizvođač ELCOM poseduje sertifikat za kompletnu lanternu i samim time se smatra da је on proizvođač, a čije delove i komponente koristi pri proizvodnji lanternе је stvar proizvođača. Lanterne FUTURIT i ELCOM su kompatibilne pri ugradnji i ponuđač odlučuje koju će lanternu ponuditi (pozicije 1,2,3).

Delove lanternе u slučaju havarije i kvara ponuđač će sam nabavljati i Naručilac ne ulazi u to ko је proizvođač svake pojedinačne komponente, kako i стоји u konkursnoj dokumentaciji, da se traže LED moduli koji odgovaraju za tip lanternе FUTURIT, ELCOM или odgovарајући (pozicije 4,5,6).

Isto se odnosi i na pozicije 8,9,11,12,13,14 i 15.

2. Vezano za Obrazac структуре цене u pozicijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 15 такође skrećemo pažnju da odgovарајућа oprema tipu FUTURIT nije istа kao i odgovарајућа oprema tipu ZIR pa u jednoj te istoj poziciji ne može stajati јединствена цена već se moraju ove цене razdvojiti jer se drastično razlikuju.

ОДГОВОР:

U skladu sa Zakonom o јавним nabavkama, Naručilac је tražio opremu u tipu FUTURIT, ELCOM или odgovарајућу, tako da oprema proizvođača ZIR spada u odgovарајућу opremu, a istim Zakonom nije dozvoljeno traženje tačnog tipа opreme ako postoji više proizvođača koji zadovoljavaju tehničke karakteristike.

Na ponuđaču je da izabere koju će opremu ponuditi.

3. Takođe, u pozicijama 22, 23, 25 i 26, navedena je isporuka i montaža rezervnih delova za različite proizvođače kontrolera ELCOM, KROS, SELMA i ovde je ista situacija cena rezervnih delova se drastično razlikuje od proizvođača do proizvođača i ne može se svrstati sve pod istu poziciju. To isto važi i za poziciju 27 jer GPS modul nije isti za sve iste uređaje pa samim tim nije ista ni cena.

ОДГОВОР:

Izvršiće se izmene u konkursnoj dokumentaciji.

4. U dodatnom uslovu kadrovskog kapaciteta naručilac je zahtevao jedno lice koje je osposobljeno za popravku saobraćajnih semaforskih uređaja tipa ELCOM, SELMA, PUPIN i PSV NIKOLA TESLA. U pozicijama 22, 23, 25 i 28, navodi se isporuka i montaža i popravka modula pored proizvođača Elcom i Selma i proizvođača Kros. U kadrovskom kapacitetu nigde se ne navodi lice treba da bude osposobljeno za popravku uređaja proizvođača KROS. Neophodno je da lice koje vrši popravku bude stručno obučeno i od strane proizvođača KROS pogotovo gde se u poziciji 28 isključivo traži popravka modula na uređaju KROS.

Molimo Vas za objašnjenje i izmenu dokumentacije u ovom delu.

ОДГОВОР:

Tehničkom greškom nije izbrisan uređaj PUPIN, koji je zamenjen drugim uređajem, a PSV NIKOLA TESLA će u kratkom roku biti ukinut, semafor sa opremom KROS je još u garantnom roku.

5. U dodatnom uslovu kadrovskog kapaciteta naručilac je zahtevao jedno lice koje je osposobljeno za popravku saobraćajnih semaforskih uređaja tipa ELCOM, SELMA, PUPIN i PSV NIKOLA TESLA. U predmeru radova i navedenim pozicijama nigde se ne spominje bilo kakav rad niti bilo kakvi rezervni delovi za uređaje Pupin i Nikola Tesla. Molimo za objašnjenje i izmenu dokumentacije u ovom delu.

ОДГОВОР:

Tehničkom greškom nije izbrisan uređaj PUPIN, koji je zamenjen drugim uređajem, a PSV NIKOLA TESLA će u kratkom roku biti ukinut, te ne postoji potreba za delovima za iste, kao i lice osposobljeno za popravku istih.

6. U Obrascu strukture cene u pozicijama redni broj 37 i 38 nejasno je na koju jedinicu mere se odnose navedene količine od 416 i 156? U navedenim pozicijama nedostaje jedinica mere.

ОДГОВОР:

Izvršiće se izmene u konkursnoj dokumentaciji.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ**